



配置図 1/300

## 山崎邸棟別応答結果一覧表

\*「極めて稀に発生する大地震」に対するクライテリアを1/30に設定する。

棟	応答値 rad		補強計画		
	X方向	Y方向	方向	補強方法	
主屋	1/28	1/31	X方向	荒壁パネル:	t 26×2枚 7.28m
				仕口ダンパー(15cm):	16個
				応答値:	1/37
			Y方向	荒壁パネル:	t 26×2枚 5.46m
				仕口ダンパー(15cm):	10個
				応答値:	1/37
奥座敷	1/53	1/36	補強なし		
風呂 便所棟	1/51	1/73	補強なし		
長屋門	1/47	1/36	補強なし		
米蔵	1/131	1/57	補強なし		
納屋	1/108	1/63	補強なし		
味噌蔵	1/63	1/63	補強なし		
北蔵	1/131	1/74	補強なし		
西蔵	1/128	1/98	補強なし		
奥蔵	1/67	1/67	補強なし		